

## “其他需要说明的事项”相关说明

### 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 环境保护设施设计

中山市誉龙石材有限公司（以下简称“建设单位”）委托河南金环境影响评价有限公司编制了《中山市誉龙石材有限公司新建项目环境影响报告表》。

#### 1.2 环境保护设施施工

项目工程于 2019 年 11 月份开工建设，并于 2020 年 3 月进行调试运行，环保设施于同年 3 月完成，建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证。本工程建设过程中同步落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的其他各项环境保护对策措施。

#### 1.3 环境保护设施验收过程

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）等文件要求，2020 年 06 月 10 日建设单位委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司承担了该项目竣工环境保护验收监测工作。建设单位并于 2020 年 09 月 09 日主持召开了该项目竣工环境保护验收会，成立了由建设单位、监测单位、环保治理设计施工单位等技术人员组成的验收工作组，形成了验收意见，验收组同意中山市誉龙石材有限公司新建项目通过竣工环境保护验收。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 1。

表 1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

| 项目         | 主要内容                                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| 环保组织结构     | 成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名，全面负责厂区环境保护工作。 |
| 环保设施调试制度   | 车间主任负责环保设施调试及日常运行维护。                          |
| 环保设施日常运行维护 |                                               |
| 环境管理台账记录要求 | 环保负责人负责环境管理台账记录。                              |
| 运行维护费用保障计划 | 环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划。                 |

2.1.2 环境风险防范措施

项目无环境风险要素。

2.1.3 环境监测计划

企业已建立完善环保管理制度暂未设置监测手段，但定期会委托有资质的检验检测机构对废气、厂界环境噪声、生活废水进行监测，有专人对环保设施进行管理维护。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能：本项目不涉及区域削减及落后产能淘汰。

（2）防护距离控制：无

**3 整改工作情况：**无。